

Il testo esteso di cui all'art. 09.03. comprende i sottogruppi 09.03.02*, 03 e 04*, rispettivamente porte interne, accessori di completamento e porte tagliafuoco.

Tutte le porte interne di cui agli articoli 09.03.02*.16* e 09.03.04*.05* dovranno avere un aspetto estetico uniforme e saranno quindi dotate di telaio in metallo REI 30. **Per questo motivo le porte interne di cui all'art. 09.03.02*.16* non avranno caratteristiche antincendio.**

Nel fascicolo valutazione della qualità, per un errore di trascrizione, la dicitura „REI 30“ compare subito dopo le parole “porta interna”. La dicitura “REI 30” doveva essere scritta dopo le parole “telaio in metallo”.

Il testo esteso dev'essere quindi:

Porta interna in legno con telaio in metallo REI 30.

In der Leistungsposition 09.03. sind die Untergruppen 09.03.02*, 03 und 04*, jeweils Innentüren, Aufpreis für Türblätter und Feuerschutztüren erfasst.

Sämtliche Innentüren, also jene unter Pos. 09.03.02*.16* und 09.03.04*.05* werden aus ästhetischen Überlegungen einheitlich im Erscheinungsbild ausgeführt und deshalb mit einer Metallzarge REI 30 montiert. **Die Innentüren unter Pos. 09.03.02*.16* sind deswegen nicht als Feuerschutztüren auszuführen.**

Im Qualitätsfaszikel wurde fälschlicherweise der Begriff „REI 30“ nach dem Wort „Innentür“ und nicht nach dem Wort „Stahlzarge“ geschrieben.

Die richtige Textfolge lautet:

Innentür in Holz mit Stahlzarge REI 30.