

**BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung.
Einrichtung. Lieferung und Montage technische
Ausstattung**

**BM07 Scuola di musica Brunico. Amplia-mento.
Arredamento. Fornitura e montaggio attrezzature
tecniche**

CIG: 77410482E5

<p align="center">Richtigstellung 05.02.2019</p>	<p align="center">Rettifica 05/02/2019</p>
<p>Positionen 15.55.01.01**, 15.55.02.01*, 15.55.02.10*, 15.55.02.02*, 15.55.02.05*, 15.55.02.11*, 15.55.02.15*, 15.55.02.20*, 15.55.02.21*, 15.55.02.25*, 15.55.02.26*, 15.55.02.27*, 15.55.02.28*</p> <p>Der Satz im Leistungsverzeichnisses-Langtext der oben angeführten Positionen „<i>Dem Angebot muss ein Polaritätsdiagramm und ein Diagramm des Frequenzgangs beigelegt werden!</i>“ wird gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt:</p> <p>Das Polaritätsdiagramm und ein Diagramm des Frequenzgangs sind vom Zuschlagsempfänger dem Bauleiter zur Begutachtung und Freigabe vorzulegen.</p>	<p>Posizioni 15.55.01.01**, 15.55.02.01*, 15.55.02.10*, 15.55.02.02*, 15.55.02.05*, 15.55.02.11*, 15.55.02.15*, 15.55.02.20*, 15.55.02.21*, 15.55.02.25*, 15.55.02.26*, 15.55.02.27*, 15.55.02.28*</p> <p>La frase nell'elenco delle prestazioni – testo esteso relativa alle posizioni sudette “All'offerta deve essere allegato un diagramma polare e la grafica della risposta in frequenza!” viene eliminata e sostituita con la seguente frase:</p> <p>Il diagramma polare e la grafica della risposta in frequenza sono da presentare dall'aggiudicatario al direttore dei lavori ai fini della verifica ed approvazione.</p>