AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

SUA - Stazione Unica Appaltante Lavori

EVS - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

12.02.2016

[T
FRAGE 1	DOMANDA 1
In der am 05.02.2016 um 16:10 Uhr	Nella rettifica pubblicata il 05.02.2016 delle
veröffentlichte Richtigstellung "technische	16:10 "specifiche tecniche della pavimentazione
Eigenschaften des Sportbodens" wurde die	sportiva" è stata definita la deformazione max.
Standartverformung mit "max. 3,3 mm"	"3,3mm". Secondo le normative vigenti EN
angegeben. Gemäß den geltenden Normen EN	14904 e DIN V 18032-2 la deformazione è
14904 und DIN V 18032-2 ist der Wert der	fissata da un min. 2,3 mm fino a max. 5mm.
Standartverformung mit mind. 2,3 mm bis max.	
5 mm definiert.	
Wir bitten um entsprechende Richtigstellung des	Si chiede la rettifica della tolleranza della
Toleranzbereichs der Standartverformung.	deformazione.
ANTWORT 1	RISPOSTA 1
Der angegebene Verformungswert von max.	La valore della deformazione massima di 3,3mm
3,3mm ist einzuhalten.	deve essere rispettato.
FRAGE 2	DOMANDA 2
Betreffend der gegenständlichen Ausschreibung	Per quanto riguarda la gara in oggetto si richiede
bitten wir um Klärung, ob bei der Darstellung	chiarimento se nella rappresentazione della
des Dachaufbaus inkl. Dachfenster die in der	struttura del tetto compresa la finestra tetto i
Anlage rot eingezeichneten Bauteile dargestellt	quali elementi sono rappresentati in rosso
werden müssen, oder ob auch die vertikalen	nell'allegato o se devono essere rappresentati
Mauerelemente sowie die Fassadenfenster	anche gli elementi murali verticali e anche le
darzustellen sind. Falls möglich, ersuchen wir um	finestre di facciata. Se possibile, chiediamo una
genaue Kennzeichnung der geforderten	precisa identificazione degli elementi richiesti .
Elemente.	
ANTWORT 2	RISPOSTA 2
Im Planausschnitt 1 müssen wird der	Nello stralcio 1 viene rappresentata la struttura
Dachaufbau inklusive Dachfenster dargestellt	della copertura compresa la finestra tetto. Il
werden. Das Detail des Fassadenfensters und	dettaglio della finestra in facciata e della
des Mauerelementes können vernachlässigt	muratura può essere trascurato.
werden.	
FRAGE 3	DOMANDA 3
In Bezug auf das Stahlgeländer der Treppen wir	In merito alle ringhiere metalliche delle scale, i
auf den grafischen Unterlagen wir eine	disegni progettuali, indicano una finitura
Deckbeschichtung auf Zink mittels einer	mediante "pittura oleosintetica per zinco"
Zinkfarbe 04.03.02.06.A (siehe beilegendes PDF).	04.03.02.06.A (vedi pdf allegato). Tale articolo
Dieser Artikel scheint weder im	non è riportato nell'elenco dei Testi Estesi e
Langtextverzeichnis und Preisangebot auf.	nemmeno nell'elenco Offerta Prezzi.
Es wird gefragt ob die Geländer und die	Si chiede di chiarire se i parapetti ed i corrimani
Handläufe nur mit der Verzinkung realisiert	delle scale debbano essere ultimati con la sola
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	===== ================================



werden müssen oder ob die Deckbeschichtung ausgeführt werden muss. Dieses Detail beeinflusst die Realisierung des Musters 2	zincatura a caldo oppure con una ulteriore pitturazione. Tale dettaglio influenza la realizzazione del Campione 2.
ANTWORT 3	RISPOSTA 3
Die Position 04.03.02.06.A ist nicht im	La voce 04.03.02.06.A non è riportata nell'elenco
Langtextverzeichnis und im Preisangebot	dei Testi Estesi e nemmeno nell'elenco Offerta
enthalten, diese ist aber auszuführen.	Prezzi, ma deve essere eseguita.