

RETTIFICA

La macchina di ventilazione indicata nel fascicolo qualità non si riferisce alla voce 13E.201.01.02 ma alla voce **13E.201.01.03**

La perdita di pressione indicata nel fascicolo qualità è da intendersi lato acqua e corrisponde all'elenco prestazioni.

RICHTIGSTELLUNG

Das im Qualitätsfaszikel angegebene Lüftungsgerät entspricht nicht der Position 13E.201.01.02 des Leistungsverzeichnisses, sondern der Position **13E.201.01.03**

Der im Qualitätsfaszikel angegebene Druckverlust ist wasserseitig zu verstehen und stimmt mit dem Leistungsverzeichnis überein.